

Velo de pintura e reparação 0,10m x 10m

Ficha de informação técnica

BAuA-Reg.-Nr.: (D):

Velo de fibra de vidro para a reparação de fissuras em paredes e tectos, bem como para várias reparações de fissuras no sector da construção. Excelente para utilização como tiras de reforço no enchimento de placas de gesso.

Domínio de aplicação

Preparação

Processamento

Consumo

Armazenamento

Notas

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado actual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.